

KABE

1. Inden du går i gang har du brug for følgende redskaber:
 - Mindst 2 spartler, den ene gerne 35cm til at glatte med
 - Tape - plast - pap
 - Blød støvkost
 - Sandpapir korn 180/220
 - Microfiber klud/Håndsprøjte
 - Arbejdshandsker, latexhandsker og støvmaske

KABE spartel

2. Sæt tape op i forhold til det ønskede areal som skal have KABE
Bunden skal være jævn, tør, ensartet sugende og bæredygtig.
3. Arealet spartles af 2 omgange med ca. 16 timers mellemrum.
 - Begge gange bør hele arealet spartles på én gang
 - Spartlen skal have en tykkelse på ca. 2-3 millimeter pr. gang i et jævnt dækkende lag. Et sæt rækker til mellem 5-7 færdige kvadratmeter.
 - Efter 1. lag fjernes tapen, så denne ikke tørrer fast. Eventuelle opkanter/klatter slibes bort inden 2. lag, så overfladen er jævn.
 - Tapen påsættes igen inden 2. lag, og når der er påført 2. lag fjernes tapen. Effekten fremkommer ved måden der spartles på, så undgå at spartle i samme retning, men i bløde buer. Der kan ikke pletspartels uden det kan ses. Der vil opstå luftbobler, de er med til give en flot effekt. Andet lag må ikke være for tyndt, idet der så gennemslibes og Kabe vil fremstå i flere nuancer/pletter.
4. Det spartlede areal håndslibes med korn 180/220 i cirkler til en ensartet overflade. Maskinel slibning kan ikke bruges, da det skaber slibespor
 - Det er nødvendigt at overdække møbler og lignende, da arbejdet støver
 - Arealet afstøves grundigt med blød støvkost

KABE topcoat

5. Topcoat påføres af 2 eller 3 omgange med 1-2 timers mellemrum
Kan med fordel tyndes med 30% vand.
 - Sæt endnu en gang tape på kanter, Topcoat er meget svær at få af igen, så dæk godt af.
 - Påføres med håndsprøjte eller med microfiberklud. Dup over med microfiberklud eller andet der ikke fnuller. Ved 1. lag er det vigtigt at duppe/sprøjte det på, for ikke at lave skuremærker
 - Hele arealet bør udføres på én gang
Pas på løbere, da disse ses tydeligt, arealet finslibes let med korn 220 for at opnå glathed, støv aftørres med fugtig klud
God arbejdslyst